

Komplet za čišćenje Fugalite

kerakoll

Proizvodi Fugalite



Fugalite Color

Vodonepropusna dekorativna smola za fugiranje i lijepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena. Jednostavno za čišćenje, otporno na mrlje.



Fugalite Invisible

Vodonepropusna dekorativna i fotokromatska smola za fugiranje i lijepljenje staklenog mozaika i keramike manjih debljina. Jamči estetsku kontinuiranost.

Sredstva za čišćenje i odstranjivač



Fuga-Wash

Deterđent za dodavanje vodi kod čišćenja Fugalite.

- Olakšava čišćenje obloga
- Održava spužvu čišćom



Fuga-Soap

Deterđent za čišćenje kolobara proizvoda Fugalite.

- Idealno za čišćenje nakon polaganja
- Prikladan za sve površine



Fuga-Shock

Odstranjivač ostataka i kolobara epoksidnih smola, spreman za uporabu.

- Visoka učinkovitost
- Podovi i zidovi

Spužve i dodaci



Gumeni gleter

Gumeni gleter za nanošenje proizvoda Fugalite.
Omogućuje savršeno ispunjavanje fuge.

→ PRIMJENA



Celulozna spužva

Spužva od prirodne celuloze s nosačem za ručku.
Vrlo učinkovito čišćenje.
Ostaje duže čista.

→ ČIŠĆENJE



Abrazivni filc

Bijeli abrazivni filc s nosačem za filc i ručku.
Učinkovito mehaničko djelovanje.

→ ČIŠĆENJE I ABRAZIJA



Spužva od pjenušave gume

Spužva od pjenušave gume finih pora s nosačem za ručku.
Idealno za izuzetno finu završnu obradu.

→ GLAČANJE

Priprema



1.



Prvo čišćenje gumenim gleterom

Nakon što je ispunjavanje fuga dovršeno, odmah ukloniti gumenim gleterom (intervenirajući dijagonalno) višak fugirne mase sa pločica.

2.



Dodavanje u vodu za pranje proizvoda Fuga-Wash

Preporučeno doziranje: 1 čep/dozator na 5 litara vode. Spremnikom **A** izvršiti prvi korak čišćenja sružvom od celuloze ili abrazivnim filcom, tako da se ukloni višak fugirne mase s poda. Spremnikom **B** izvršiti drugi korak završnog čišćenja tako da se završno obradi i izglača fugirna masa.

Treba često mijenjati vodu za pranje tako da je uvijek čista. Zamjeniti sružvu ili filc ako su zasićeni proizvodom.

Prvi korak



3.



Čišćenje spužvom od celuloze

Izvršiti čišćenje dok je fugirna masa još svježa spužvom od celuloze navlažene vodom iz spremnika **A**. Djelovati kružnim pokretima kako bi omešali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge. Sakupiti spužvom emulziju koja se stvorila na pločicama.

4.



Čišćenje abrazivnim filcom kod strukturiranih površina

Kod strukturiranih površina, dok je fugirna masa još uvijek svježa, očistiti filcom navlaženim vodom iz spremnika **A**. Djelovati kružnim pokretima kako bi omešali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge. Sakupiti spužvom emulziju koja se stvorila na pločicama.

Drugi korak



5.



Završna obrada spužvom od celuloze

Završiti čišćenje spužvom od celuloze navlaženom vodom iz spremnika **B**, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga. Ne hodati po fugiranim površinama koje su još vlažne najmanje 12-24 sata kako bi izbjegli prljanje.

6.



Završna obrada spužvom od pjenušave gume za glaću fugu

Za glatku završnu obradu, završiti čišćenje spužvom od pjenušave gume navlaženom vodom iz spremnika **B**, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

Sljedeći dan

- Kada se fuga stvrdne, tragovi prljavštine i kolobari mogu se odstraniti proizvodom Fuga-Soap razrijedjenim ovisno o količini ostataka koji se moraju ukloniti i o vremenu sazrijevanja proizvoda Fugalite Color.
Preporučeno doziranje:
2-3 dijela vode 1 dio proizvoda Fuga-Soap Eco sljedeći dan; nerazrijeden nakon 3 dana.
- Abrazivnim filcom rasporedite proizvod po površini koju treba očistiti tako da ostane tanki i ravnomjerni sloj tekućine.
Ostavite da Fuga-Soap djeluje približno 10-30 minuta.
- Sakupite otopinu sredstva za čišćenje spužvom, gumenim priborom za čišćenje ili strojem za usisavanje tekućina za velike površine.
Obilno isprati čistom vodom.
- Nakon toga odmah osušti suhom krpom ili strojem za usisavanje tekućina, bez čekanja da preostala voda ispari.



Izvanredno čišćenje

Kad se fuga stvrdne (nakon najmanje 7 dana), ostaci i kolobari mogu se odstraniti proizvodom Fuga-Shock. Abrazivnim filcom rasporedite nerazrijedeni proizvod po površini koju treba očistiti. Ostavite da Fuga-Shock djeluje približno 3-5 minuta, zatim izvršite iste postupke ispiranja i sušenja koji se preporučuju za čišćenje sljedećeg dana.

kerakoll



kerakoll.com