

Set za čišćenje Fugalite

kerakoll

Proizvodi Fugalite



Fugalite Color

Hidroizolaciona dekorativna smola za fugovanje i lepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena. Jednostavno se čisti, otporno na mrlje.



Fugalite Invisible

Hidroizolaciona i fotochromatska dekorativna smola za fugovanje i lepljenje staklenih mozaika i keramike male debljine. Garantuje estetski kontinuitet.

Deterdženti i sredstvo za čišćenje



Fuga-Wash

Deterdžent kao dodatak vode za čišćenje Fugalite.

- Pojednostavljuje čišćenje obloga
- Održava čistoću sunđera



Fuga-Soap

Deterdžent za čišćenje kolobara od Fugalite.

- Idealan za čišćenje nakon postavljanja
- Prikladan za sve površine



Fuga-Shock

Sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za otklanjanje ostataka i kolobara epoksidnih smola.

- Visoka efikasnost
- Podovi i zidovi

Sunderi i pribor



Gumena špahtla

Gumena špahtla za nanošenje Fugalite.
Garantuje savršeno popunjavanje fuge.

→ PRIMENA



Celulozni sunđer

Sunder od prirodne celuloze sa držačem za ručku.
Visoko dejstvo čišćenja.
Duže ostaje čista.

→ ČIŠĆENJE



Abrazivni filc

Beli abrazivni filc sa držačem za filc i ručku.
Efikasno mehaničko delovanje.

→ ČIŠĆENJE I ABRAZIJA



Sunder od penaste gume

Sunder od penaste gume sa finim porama i držačem za ručku.
Idealan za izuzetno finu završnicu.

→ ZAGLAĐIVANJE

Priprema



1.



Prvo čišćenje gumenom špahtlom

Nakon što je popunjavanje fuga završeno, gumenom špahtlom (delujući u dijagonalnom smeru) odmah ukloniti višak fugirne mase koji je ostao na pločicama.

2.



Dodavanje Fuga-Wash vodi za čišćenje

Preporučena doza: Doza 1 poklopca na svakih 5 litara vode. Koristite valjke za čišćenje (wash-boy) **A** da izvršite prvo čišćenje sunđerom od celuloze ili filcanim sunđerom za poliranje, uklanjajući višak fugirne mase sa poda. Koristite valjke za čišćenje (wash-boy) **B** da izvršite drugo i finalno čišćenje, za završnu obradu i zaglađivanje fugirne mase na spoju.

Često menjajte vodu za pranje kako bi uvek bila čista. Zameni sunđer ili filcani sunđer ako postanu natopljeni proizvodom.

Prvo čišćenje



3.



Čišćenje sunđerom od celuloze

Očistite dok je fugirna masa još sveža, pomoću sunđera od celuloze navlaženog vodom iz posude **A**. Kružnim pokretima omeštajte sloj fuge na pločicama i završite čišćenjem spojeva. Sakupite emulziju formiranu na pločicama pomoću sunđera.

4.



Čišćenje filcanim sunđerom za poliranje za strukturne površine

Za strukturne površine, očistite kada je masa još sveža, koristeći filcani sunđer, navlažen vodom iz posude **A**. Kružnim pokretima omeštajte sloj fuge na pločicama i završite čišćenjem spojeva. Sakupite emulziju formiranu na pločicama pomoću sunđera.

Drugo čišćenje



5.



Završna obrada sunđerom od celuloze

Završite čišćenje sunđerom od celuloze navlaženim vodom iz posude **B**, dijagonalnim pokretima na pločicama kako ne biste zadirali u fuge.

Ne hodajte po vlažnim podovima najmanje 12 - 24 sata, da ne biste ostavili prljavštinu.

6.



Završna obrada sunđerom od penaste gume za glatkiju fugu

Za glatku završnu obradu, izvršite kompletno čišćenje sunđerom od penaste gume navlaženim vodom iz posude **B**, dijagonalnim pokretima na pločicama kako ne biste zadirali u fuge.

Naredni dan

- Kada se fugirna masa osuši, svi tragovi prljavštine i linije se mogu ukloniti pomoću Fuga-Soap, koji treba razblažiti u skladu sa količinom fugirne mase koju treba ukloniti i vremenom očvršćavanja Fugalite Color.
Preporučeno doziranje:
2 - 3 mere vode na 1 meru Fuga-Soap sledećeg dana; nerazređen nakon 3 dana.
- Razmažite proizvod po površini koju treba tretirati koristeći filcani sunđer za poliranje i ostavljući tanak, ravnomeran sloj tečnosti.
Ostavite Fuga-Soap da deluje oko 10 – 30 minuta.
- Pokupite rastvor deterdženta sunđerom, gumenim strugačem ili usisivačem za tečnost za velike površine.
Temeljno isperite čistom vodom.
- Odmah osušite suvom krpom ili usisivačem za tečnost, ne dozvoljavajući da preostala voda ispari.



Posebno čišćenje

Kada se fugirna masa stvrdne (nakon najmanje 7 dana), svi ostaci i tragovi se mogu ukloniti pomoću Fuga-Shock. Razmažite nerazređen proizvod po površini koju treba tretirati, koristeći filcani sunđer za poliranje. Ostavite Fuga-Shock da deluje otprilike 3 - 5 minuta, a zatim izvršite ponovno ispiranje i sušenje, isto nalik na ono koje je naznačeno za čišćenje dan nakon nanošenja.

kerakoll



kerakoll.com