

Fuga-Shock

Limpiador listo para usar para la eliminación de residuos y manchas de resinas epoxídicas.

Fuga-Shock desarrolla una acción detergente específica para eliminar residuos y manchas en superficies de cerámica, gres porcelánico y mosaico vítreo.



Rating 2

1. Suelos y paredes
2. Idóneo para materiales compactos y porosos
3. Alta eficacia

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicación

→ Destinos de uso
Eliminación de residuos y manchas de Fugalite Color y Fugalite Invisible de superficies cerámicas.

Soportes:
- baldosas cerámicas, gres porcelánico
- mosaico vítreo

No utilizar sobre superficies no resistentes a los agentes ácidos. Sobre mármol y piedras naturales se recomienda realizar una prueba preliminar.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes
Fugalite y Fugalite Invisible deben estar completamente endurecidos (al menos 7 días después de su aplicación). El polvo de los revestimientos se debe limpiar de modo preventivo.

→ Preparación
Fuga-Shock es un líquido transparente listo para usar. Agitar bien la botella antes de su apertura para dispersar de manera homogénea el líquido.

- Limpieza localizada: utilice el producto puro directamente sobre la superficie.
- Limpieza de toda la superficie: diluir de 1:1 a 1:3 con agua caliente según el tipo de suciedad a eliminar.

→ Aplicación
es aconsejable realizar una prueba preventiva antes de comenzar fuera de la obra o en una zona aislada de la misma. Fuga-Shock debe distribuirse sobre la superficie a limpiar con

fieltro abrasivo blanco y dejar actuar el tiempo necesario para el reblandecimiento de la suciedad a eliminar. Este tiempo puede variar de 3 a 5 minutos dependiendo de la cantidad, el tiempo transcurrido desde la aplicación (al menos 7 días) y el grado de absorción del revestimiento. Intervenir mecánicamente rascando las superficies con fieltros abrasivos. Una vez acabada la limpieza, enjuagar abundantemente y secar con cuidado. El uso de aspiradora de líquidos facilita el funcionamiento y asegura la eliminación completa de los residuos. En caso de que se deban tratar grandes superficies se recomienda utilizar una pulidora eléctrica con disco abrasivo. Esta operación se deberá repetir si la suciedad es muy difícil de eliminar.

→ Limpieza
La limpieza de los residuos de Fuga-Shock de las herramientas se realiza con agua.

Otras indicaciones

→ Fuga-Shock es un detergente líquido. Antes de su uso, se deben proteger herméticamente puertas, ventanas, juntas de goma, muebles, elementos pintados, bañeras y platos de ducha

fabricados con materiales sintéticos tales como metacrilato, PVC, etc. y todas las superficies que se puedan manchar por el contacto directo y por los vapores.

Especificación de proyecto

La limpieza de residuos y manchas de Fugalite Color y Fugalite Invisible de baldosas cerámicas, gres porcelánico y mosaico vítreo, se realizará con detergente al agua, GreenBuilding Rating 2, tipo Fuga-Shock de Kerakoll. Aplicar uniformemente sobre la superficie a tratar, eliminar mecánicamente la suciedad, enjuagar abundantemente y secar con cuidado, para un rendimiento medio de 1 l = 20 – 40 m².

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	líquido transparente	
Densidad aparente	≈ 1,05 kg/dm³	
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto	
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor	
Envase	botellas 1 l	
Proporción de dilución en agua	De 1:1 a 1:3	
Viscosidad	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	método Brookfield
pH	≈ 1,4	
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C	
Tiempo de espera para la limpieza con agua	≈ 2 – 5 min.	
Rendimiento	≈ 20 m²/1 l con dilución 1:1	
	≈ 40 m²/1 l con dilución 1:3	

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.

Advertencias

- Producto para uso profesional

→ atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ conservar y utilizar a temperaturas superiores a +5 °C. Proteger de las heladas

→ enjuagar con abundante agua las superficies tratadas

→ no dejar envases abiertos incluso durante el uso del producto
- usar guantes y gafas de protección

→ dejar actuar el producto más de 5 minutos puede provocar alteraciones físicas y cromáticas en el mortero de rejuntado

→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

→ para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service

→ +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1710/0326

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en mayo de 2024 (ref. GBR Data Report - 05.24); se precisa que la misma puede estar sujeta a cambios por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones consultar www.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.